


FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az SD-P1600 és az SD-P1610 hordozható DVD-lejátszók tulajdonosai számára


Az ügyfeleink megelégedettségének biztosítása és a biztonság, integritás és minőség színvonalának megőrzése érdekében a Westprodukt Kft. jelentős termékfelújítást hajtott végre.

Azonosítottunk egy, a hordozható SD-P1600 és SD-P1610 DVD-lejátszóba beépített AC Adapterhez kötődő problémát. Azt tapasztaltuk, hogy az áramkör egyes komponenseinek gyenge forrasztása miatt az AC adapterben pillanatnyi feszültségemelkedés lép fel. Ez a pillanatnyi feszültségemelkedés okozhatja az említett modellekben használt elektromos áramkörök DC-DC konverterének túlmelegedését. Ritka esetekben előfordulhat, hogy a hordozható DVD alsó fedőlapja felforrósodik és a doboz deformálódhat ami a hordozható DVD-lejátszó működését is befolyásolja.

A hordozható DVD-lejátszó modellszámát megállapíthatja a DVD-lejátszó alsó részén található címkéről az alábbi fénykép szerint.



A hálózati adapter modellszámát megállapíthatja az ADPV16 termékóddal rendelkező AC adapter alsó részén található címkéről az alábbi fénykép szerint.



Nem voltak visszajelzések sérülésekről és a felhasználók egészségére/biztonságára vonatkozó kockázat kevés - felületes égés lehetséges a túlmelegedett burkolat megérintésétől. Ennek ellenére, a Toshiba felhívja az ügyfelei figyelmét, hogy elindított egy programot az AC adapterek díjmentes kicserélésére és értesítette az európai biztonsági szerveket az akcióról.

Ha rendelkezik egy SD-P1600 vagy SD-P1610 hordozható DVD-lejátszóval, kérjük lépjen kapcsolatba a Toshiba ügyfélszolgálatl a következő telefonszámon 06 1 242-2274 és díjmentesen átvehet egy új és fejlesztett AC Adaptert. Kérjük vegye figyelembe, hogy a csereprogramban nem a DVD-lejátszót cseréljük ki.